

Дата диагностики: «18» 04 2018г. АКТ диагностики оборудования  
 Адрес диагностики: удал. от МКАД: км.

Общие сведения				
Организация-заказчик		ООО "БизнесБас"		
Марка и модель автомобиля		Котайн ZK 6122 NG		
Гос. номер автомобиля		№ SIM-карты (до начала работ)		№ SIM-карты (после окончания работ)
HX 036 77				
VIN				
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)		№ нового ДУТа (в случае замены)		
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)		ID нового блока (в случае замены)		
466268				
Примечания:				
Комментарии		Тарировка		
Состояние пломб		АЦП А0	Топливо (объем бака)	АЦП А1
Разъем				
MT-5XX/600/700/				
Состояние соединения антенн				
GPS				
GSM				
Состояние авто				
Не запрошено				
Электро оборудование авто				
Пломбы ДУТ				
Тяжелые условия труда				
Сложный монтаж				
Уровень напряжения				
В эл. сети а/м				
На аккумуля. MT-5XX/600/700/				
Датчик Уровня Топлива				
«Грубо»		Контрольный слив/залив		
		Бак 1 (л)		Бак 2 (л)
«Точно»		Время:		Время:
«Исполнение»		Слив	Залив	Слив
Сетевой адрес				

Заключение о причине неисправности: настройки в ДУТ неверные

Список произведенных работ: диагностика оборудования GPS/ГНСС, ДУТ

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).

Из резервной емкости залито \_\_\_\_\_ л. Остаток топлива после работ \_\_\_\_\_ л.

(заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл.  Гарантия  Не гарантия  Требуется экспертиза

(указать причину)

(доставить в офис в течение 3-х дней)

	Час : мин	Подпись Заказчика
Время прибытия на объект		
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя  
 ООО «Сервис мониторинг»

Росинер

Представитель Заказчика

Васильев

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.  
 Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.