

АКТ диагностики оборудования

Дата диагностики: « 14 » мая 2019г.

Адрес диагностики: г. Троицк удал. от МКАД: 1408 км.

Общие сведения

Организация-заказчик					
Марка и модель автомобиля		<u>Каток Дунпарас</u>			
Гос. номер автомобиля		№ SIM-карты (до начала работ)		№ SIM-карты (после окончания работ)	
<u>36807A 71</u>					
VIN					
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)		<u>Omnicomm 20310</u>		№ нового ДУТа (в случае замены) <u>Petrolix 1026603</u>	
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)		<u>СКАУТ 600 STD 212769</u>		ID нового блока (в случае замены)	
Примечания:		<u>Пломбы: 0468462, 3, 4, 5, 6, 7, 02915198</u>			
Комментарии		Тарировка			
Состояние пломб		АЦП А0		Топливо (объем бака)	
		А V.e		А V.e	
Разъем		<u>0 - 21</u>		<u>160,19 - 2562</u>	
MT-5XX/600/700/		<u>5,33 - 21</u>		<u>165,56 - 2647</u>	
Состояние соединения антенн		<u>10,13 - 37</u>		<u>170,29 - 2720</u>	
GPS		<u>Норм 15,18 - 125</u>		<u>175,52 - 2799</u>	
GSM		<u>Норм 20,15 - 210</u>		<u>180,25 - 2871</u>	
Состояние авто		<u>25,37 - 318</u>		<u>185,24 - 2950</u>	
Не заправлено		<u>35,23 - 506</u>		<u>190,61 - 3031</u>	
Электро оборудование авто		<u>Удобн 45,24 - 711</u>		<u>195,52 - 3105</u>	
Пломбы ДУТ		<u>- 60,56 - 975</u>		<u>200,36 - 3241</u>	
Тяжелые условия труда		<u>80,18 - 1290</u>		<u>205,34 - 3391</u>	
Сложный монтаж		<u>100,14 - 1615</u>		<u>210,32 - 3558</u>	
Уровень напряжения		<u>120,46 - 1940</u>		<u>214,42 - 3612</u>	
В эл. сети а/м		<u>12 130,42 - 2099</u>			
На аккумуля. MT-5XX/600/700/		<u>140,23 - 2253</u>			
Датчик Уровня Топлива		<u>150,28 - 2407</u>			
«Грубо»		Контрольный слив/залив			
		Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»		Время:		Время:	
«Исполнение»		Слив		Залив	
Сетевой адрес					

Заключение о причине неисправности: Повреждено питание МТ, БУТ разбит, повреждена кабель БУТ - первоначальные работы: 23.04.2019; Сгорел предохранитель - восстановление питания МТ

Список произведенных работ: Восстановление питания МТ, настройка и обновление ПО МТ, монтаж нового БУТ, тарировка

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное - указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.

(заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

(указать причину)

(доставить в офис в течение 3-х дней)

Время прибытия на объект	Час : мин	Подпись Заказчика
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя
ООО «Сервис мониторинг»

Парамонков / Ю /

Представитель Заказчика

А /

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.

Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.