

АКТ диагностики оборудования

Дата диагностики: «26» апреля 2019г.

Адрес диагностики: с/г. Троицкая удал. от МКАД: км.

Общие сведения

Организация-заказчик	РХХ			
Марка и модель автомобиля	Экскаватор JCB			
Гос. номер автомобиля 3867 BX 77	№ SIM-карты (до начала работ)		№ SIM-карты (после окончания работ)	
VIN				
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)	СКАУТ 600 STD A 212776	№ нового ДУТа (в случае замены)		
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)	Umicom 20310 20310011007300	ID нового блока (в случае замены)		
Примечания:	Пломбы: 0505933, 0505934, 0505940			
Комментарии	Тарировка			
Состояние пломб	АЦП А0	Топливо (объем бака)	АЦП А1	Топливо (объем бака)
Разъем	Нет			
MT-5XX/600/700/	✓			
Состояние соединения антенн				
GPS	Норм.			
GSM	Норм.			
Состояние авто				
Не заправлено				
Электро оборудование авто	Норм.			
Пломбы ДУТ	Нет			
Тяжелые условия труда	✓			
Сложный монтаж	✓			
Уровень напряжения				
В эл. сети а/м	24			
На аккумуля. MT-5XX/600/700/				
Датчик Уровня Топлива				
«Грубо»	Контрольный слив/залив			
	Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»	Время:		Время:	
«Исполнение»	Слив	Залив	Слив	Залив
Сетевой адрес				

Заключение о причине неисправности: Повреждение проводки питания МП, отсутствие пломб разрыв трассы ДУТ, отсутствие пломб на подключении трассы ДУТа,


Список произведенных работ: Восстановление питания МП, обновление прошивки и настройка МП, ремонт трассы ДУТа (перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.
(заполняется при работе с топливными датчиками)


Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

	(указать причину)	(доставить в офис в течение 3-х дней)
Время прибытия на объект	Час : мин	Подпись Заказчика
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя
ООО «Сервис мониторинг»

Парамонков / 

Представитель Заказчика



Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования. Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.