

АКТ диагностики оборудования

Дата диагностики: « 20 » апреля 2019 г.

Адрес диагностики: с. Рубинка удал. от МКАД : км.

Общие сведения

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| Организация-заказчик | РХЗ | | |
| Марка и модель автомобиля | Камат Автокран | | |
| Гос. номер автомобиля | № SIM-карты (до начала работ) | № SIM-карты (после окончания работ) | |
| CG98BB71 | | | |
| VIN | | | |
| № ДУТа (установлен на момент диагностики) | Omnicom, 20310 | № нового ДУТа (в случае замены) | Petrol X 700 102602 |
| ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики) | СКАУТ 600 870 | ID нового блока (в случае замены) | |
| Примечания: | Пломбы: 0468500, 0468501, 0468502, 0468503, 79641110, | | |
| Комментарии | Тарировка 02915129 | | |

| Состояние пломб | АЦП А0 | Топливо (объем бака) | АЦП А1 | Топливо (объем бака) |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Разъем | ✓ | | | |
| MT-5XX/600/700/ | ✓ | | | |
| Состояние соединения антенн | | | | |
| GPS | Корн. | | | |
| GSM | Корн. | | | |
| Состояние авто | | | | |
| Не заправлено | | | | |
| Электро оборудование авто | Удобр. | | | |
| Пломбы ДУТ | Корн. | | | |
| Тяжелые условия труда | ✓ | | | |
| Сложный монтаж | ✓ | | | |
| Уровень напряжения | | | | |
| В эл. сети а/м | 24 | | | |
| На аккумуля. MT-5XX/600/700/ | | | | |
| Датчик Уровня Топлива | | | | |
| «Грубо» | Контрольный слив/залив | | | |
| | Бак 1 (л) | | Бак 2 (л) | |
| «Точно» | Время: | | Время: | |
| «Исполнение» | Слив | Залив | Слив | Залив |
| Сетевой адрес | | | | |

Заключение о причине неисправности: Нарушено питание МР, обусловлено пломбой на разъем клеммы МР, внешние физические повреждения ДУТа, тарировка не производится по причине сильного дождя.

Список произведенных работ: Восстановление питания, обновление ПО и настройка МР, замена ДУТ, замена прошивки ДУТа.

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.

(заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

(указать причину)

(доставить в офис в течение 3-х дней)

| | Час : мин | Подпись Заказчика |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| Время прибытия на объект | | |
| Время начала работ | | |
| Время простоя | | |
| Время убытия | | |

Представитель Исполнителя
ООО «Сервис мониторинг»

Парамонков / [Подпись] /

Представитель Заказчика

[Подпись] / [Подпись] /

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.

Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.