

**АКТ диагностики оборудования**

Дата диагностики: « 11 » Ноября 2018г.

Адрес диагностики: г. Магадан удал. от МКАД : \_\_\_\_\_ км.

Общие сведения					
Организация-заказчик		ВЕИР МИНЕРАЛЗ			
Марка и модель автомобиля		Уаз Патриот			
Гос. номер автомобиля		м365ае750	№ SIM-карты (до начала работ)	№ SIM-карты (после окончания работ) 89701010050331232264 +79851748207	
<b>VIN</b>					
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)			№ нового ДУТа (в случае замены)		
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)		433876	ID нового блока (в случае замены)	476897	
Примечания:					
Комментарии		Тарировка			
Состояние пломб		АЦП А0	Топливо (объем бака)	АЦП А1	Топливо (объем бака)
Разъем					
MT-5XX/600/700/					
Состояние соединения антенн					
GPS					
GSM					
Состояние авто					
Не заправлено					
Электро оборудование авто					
Пломбы ДУТ					
Тяжелые условия труда					
Сложный монтаж					
Уровень напряжения					
В эл. сети а/м					
На аккумуля. MT-5XX/600/700/					
Датчик Уровня Топлива					
«Грубо»		Контрольный слив/залив			
		Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»		Время:		Время:	
«Исполнение»		Слив	Залив	Слив	Залив
Сетевой адрес					

Заключение о причине неисправности: установленный блок не работает заметны следы влаги

Список произведенных работ: замена терминала

*(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).*

Из резервной емкости залито \_\_\_\_\_ л. Остаток топлива после работ \_\_\_\_\_ л.

*(заполняется при работе с топливными датчиками)*

Перевод ТС на обл.  Гарантия  Не гарантия  Требуется экспертиза

*(указать причину)*

*(доставить в офис в течение 3-х дней)*

	Час : мин	Подпись Заказчика
Время прибытия на объект		
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя  
ООО «Сервис мониторинг»

Представитель Заказчика

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.

Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.