

**ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ!!**

|  |               |       |                      |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА |               | БИК   | 043601607            |
| Банк получателя                        |               | Сч. № | 30101810200000000607 |
| ИНН 6453132905                         | КПП 645301001 | Сч. № | 40702810256000000752 |
| ООО "ТАХОГРАФ64"                       |               |       |                      |
| Получатель                             |               |       |                      |

**Счет на оплату № 461 от 29 ноября 2018 г.**

Поставщик: ООО "ТАХОГРАФ64", ИНН 6453132905, КПП 645301001, 410086, Саратовская обл, (Исполнитель: Саратов г, Московское ш, дом № 35/1Б, тел.: (8452) 49-20-85

Покупатель: ООО "Сервис мониторинг", ИНН 7716657336, КПП 771601001, 129344, Москва г, (Заказчик): Верхоянская, дом № 18, корпус 2, помещение 2, офис 154

Основание: **основной**

| № | Товары (работы, услуги)   | Кол-во | Ед. | Цена     | Сумма    |
|---|---|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Монтаж терминала мониторинга МТ-700 id 492642, Ford Focus C658УР777 | 1      | шт  | 3 000,00 | 3 000,00 |

Итого: 3 000,00  
 Без налога (НДС) -  
 Всего к оплате: 3 000,00

Всего наименований 1, на сумму 3 000,00 руб.

**Три тысячи рублей 00 копеек**

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель \_\_\_\_\_

Забелкин А. В.

Бухгалтер \_\_\_\_\_

Забелкин А. В.



# Акт № 706 от 29 ноября 2018 г.

Исполнитель: ООО "ТАХОГРАФ64", ИНН 6453132905, 410086, Саратовская обл, Саратов г, Московское ш, дом № 35/1Б, тел.: (8452) 49-20-85, р/с 40702810256000000752, в банке ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607

Заказчик: ООО "Сервис мониторинг", ИНН 7716657336, 129344, Москва г, Верхоянская, дом № 18, корпус 2, помещение 2, офис 154, р/с 40702810438000128247, в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Основание: основной

| № | Наименование работ, услуг   | Кол-во | Ед. | Цена     | Сумма    |
|---|---|--------|-----|----------|----------|
| 1 | Монтаж терминала мониторинга МТ-700 id 492642, Ford Focus C658УР777 | 1      | шт  | 3 000,00 | 3 000,00 |

Итого: 3 000,00  
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 3 000,00 руб.

Три тысячи рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

## ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО "ТАХОГРАФ64"



## ЗАКАЗЧИК

ООО "Сервис мониторинг"



**АКТ диагностики оборудования**

Дата диагностики: « 29 » ноября 2018г.

Адрес диагностики: г.Саратов, Московское шоссе, 14А удал. от МКАД : км.

| Общие сведения  |  |                                      |                                     |           |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Организация-заказчик  |  | ООО АвтоСпецТранс                    |                                     |           |
| Марка и модель автомобиля   |  | Ford Focus                           |                                     |           |
| Гос. номер автомобиля   |  | № SIM-карты (до начала работ)        | № SIM-карты (после окончания работ) |           |
| C658YP777   |  |                                      | 89701010050331231837                |           |
| VIN   |  | Z6F4XXEEC4GS25903                    |                                     |           |
| № ДУТа<br>(установлен на момент диагностики)                      |  | № нового ДУТа<br>(в случае замены)   |                                     |           |
| ID-номер модуля мониторинга<br>(установлен на момент диагностики) |  | ID нового блока<br>(в случае замены) | 492642                              |           |
| Примечания:   |  |                                      |                                     |           |
| Комментарии   |  | Тарифовка                            |                                     |           |
| Состояние пломб   |  | АЦП А0                               | Топливо<br>(объем бака)             | АЦП А1    |
| Разъем  |  |                                      |                                     |           |
| MT-5XX/600/700/   |  |                                      |                                     |           |
| Состояние соединения антенн                                       |  |                                      |                                     |           |
| GPS   |  |                                      |                                     |           |
| GSM   |  |                                      |                                     |           |
| Состояние авто  |  |                                      |                                     |           |
| Не заправлено   |  |                                      |                                     |           |
| Электро оборудование авто   |  |                                      |                                     |           |
| Пломбы ДУТ  |  |                                      |                                     |           |
| Тяжелые условия труда   |  |                                      |                                     |           |
| Сложный монтаж  |  |                                      |                                     |           |
| Уровень напряжения  |  |                                      |                                     |           |
| В эл. сети а/м  |  |                                      |                                     |           |
| На аккумуля. MT-5XX/600/700/                                      |  |                                      |                                     |           |
| Датчик Уровня Топлива   |  |                                      |                                     |           |
| «Грубо»   |  | Контрольный слив/залив               |                                     |           |
|   |  | Бак 1 (л)                            |                                     | Бак 2 (л) |
| «Точно»   |  | Время:                               |                                     | Время:    |
| «Исполнение»  |  | Слив                                 | Залив                               | Слив      |
|   |  |                                      |                                     | Залив     |
| Сетевой адрес   |  |                                      |                                     |           |

Заключение о причине неисправности: \_\_\_\_\_

Список произведенных работ: установка терминала MT-700 PRO взамен неисправного MT-600

*(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).*


Из резервной емкости залито \_\_\_\_\_ л. Остаток топлива после работ \_\_\_\_\_ л.

*(заполняется при работе с топливными датчиками)*

Перевод ТС на obsл.  Гарантия  Не гарантия  Требуется экспертиза

*(указать причину)*

*(доставить в офис в течение 3-х дней)*

|                          | Час : мин | Подпись Заказчика   |
|--------------------------|-----------|---|
| Время прибытия на объект |           |  |
| Время начала работ       |           |   |
| Время простоя            |           |   |
| Время убытия             |           |   |

Представитель Исполнителя  
ООО «Сервис мониторинг»

Представитель Заказчика

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.  
Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.