

Образец заполнения платежного поручения

ЗАО "Банк ЗЕНИТ Сочи" г. Сочи		БИК	040396717
Банк получателя		Сч. №	30101810400000000717
ИНН 211100936206	КПП 211101001	Сч. №	40802810800000001533
Индивидуальный предприниматель Борзунин Дмитрий Александрович Получатель			

Счет № 2 от 28.01.19

ИНН 211100936206 КПП 211101001 Индивидуальный предприниматель Борзунин

Поставщик: **Дмитрий Александрович, 354055, Краснодарский край, Сочи г, Труда ул, дом №27 кв. 29**

ИНН/КПП 7716657336 / 771601001 Общество с ограниченной ответственностью «Сервис

Покупатель **мониторинг» 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 18 к. 2**

№	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обследование ТС, переподключение питания от АКБ	1	к-т	1 000,00	1 000,00
2	Установка оборудования	1	к-т	1 500,00	1 500,00
3	Выезд - Красная Поляна (Роза Хутор)	1	ед.	1 500,00	1 500,00

Итого: 4 000,00

Всего оказано услуг 3, на сумму 4000 руб.

Четыре тысячи рублей, 00 коп.

Руководитель _____ (Борзунин Д. А.)

Бухгалтер _____ (не предусмотрен)



Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № 2 от 28.01.2019 г.

Исполнитель: ИП Борзунин Дмитрий Александрович

Заказчик: ООО "Сервис мониторинг"

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обследование ТС ООО "Минимакс" (Е 836 УА 123) - обследование ТС, переподключение питания от АКБ.	1	шт.	1 000,00	1 000,00
2	Установка оборудования, подключение датчика работы механизма (КОМ).	1	шт.	1 500,00	1 500,00
3	Выезд - Красная Поляна (Роза Хутор) 90 км. 26.01.2019 г.	1	шт.	1 500,00	1 500,00
				Итого:	4 000,00

Без налога НДС

Четыре тысячи рублей, 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель



Заказчик

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) № 2 от 28.01.2019 г.

Исполнитель: ИП Борзунин Дмитрий Александрович

Заказчик: ООО "Сервис мониторинг"

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Обследование ТС ООО "Минимакс" (Е 836 УА 123) - обследование ТС, переподключение питания от АКБ.	1	шт.	1 000,00	1 000,00
2	Установка оборудования, подключение датчика работы механизма (КОМ).	1	шт.	1 500,00	1 500,00
3	Выезд - Красная Поляна (Роза Хутор) 90 км. 26.01.2019 г.	1	шт.	1 500,00	1 500,00
				Итого:	4 000,00

Без налога НДС

Четыре тысячи рублей, 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель



Заказчик

АКТ диагностики оборудования

Дата диагностики: «26» 01 2019г.
 Адрес диагностики: Сети, роутер, утюг удал. от МКАД: км.

Общие сведения

Организация-заказчик	Инициалы ООО				
Марка и модель автомобиля	КАМА 3				
Гос. номер автомобиля	№ SIM-карты (до начала работ)	№ SIM-карты (после окончания работ)		127	
VIN					
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)	№ нового ДУТа (в случае замены)				
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)	MT 700 PRO 437329	ID нового блока (в случае замены)			
Примечания:					
Комментарии		Тарировка			
Состояние пломб		АЦП А0	Топливо (объем бака)	АЦП А1	Топливо (объем бака)
Разъем					
MT-5XX/600/700/					
Состояние соединения антенн					
GPS					
GSM					
Состояние авто					
Не заправлено					
Электро оборудование авто					
Пломбы ДУТ					
Тяжелые условия труда					
Сложный монтаж					
Уровень напряжения					
В эл. сети а/м					
На аккумулят. MT-5XX/600/700/					
Датчик Уровня Топлива		Контрольный слив/залив			
«Грубо»		Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»		Время:		Время:	
«Исполнение»		Слив	Залив	Слив	Залив
Сетевой адрес					

Заключение о причине неисправности:

Список произведенных работ: Протереть коврики, нормальное состояние от АКБ

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.
 (заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

(указать причину) (доставить в офис в течение 3-х дней)

	Час : мин	Подпись Заказчика
Время прибытия на объект		
Время начала работ		
Время убывтия		

Представитель Исполнителя
 ООО «Сервис мониторинг»

Представитель Заказчика

Машинский Маг

Борисов

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.
 Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.

А К Т

от « 26 » 01 2019 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что Исполнителем (ООО «Сервис мониторинг») выполнены работы по установке Оборудования (комплекта ГЛОНАСС /GPS /GSM терминалов) по адресу:

г. Сочи, ул. Роза Кутур, Эго Серок Д. _____,
удаленность от МКАД _____ км. на автомобиль Заказчика:

Марка и модель ТС Акселератор КОМАТСУ Гос.№ 514 (новый)

ID терминала 437334 SIM карта т/н. 3703839

VIN _____

Особые отметки о состоянии электрооборудования на момент начала работ по установке:

№ п/п	Наименование выполненных работ	Отметка о выполнении	Примечание
1	Монтаж терминала (id: _____)	✓	
2	Монтаж ДУТ (№ _____)		
3	Тарировка		
4	Протяжка кабеля от АКБ		м.
5	Демонтаж/монтаж топливного бака		
6	Установка концевика(-ов)		
7	Установка гальваники № _____		
8	Установка доп.реле		
9	Сложный монтаж		
10	Тяжелые условия труда		
11	ТС не заправлено		
12	Монтаж тревожной кнопки / Комплекта голосовой связи		

Подпись Заказчика




Подключенные датчики

Отметить к какому узлам/оборудованию подключены провода терминала, неподключенные – поставить прочерк.

Вход терминала	П.0	П.1	П.2	П.3	П.4	П.5	П.6	П.7	Ц.1	Ц.2
Куда подключен (Замок зажигания, ДУТ и т.д.)			зажигание	ком *						

Места монтажа терминала и антенн

Обвести места установки терминала и антенн.



ID терминала 437334

Примечания: _____

Тест оборудования на сервере _____

	Час : мин	Подпись Заказчика
Время прибытия на объект		
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Тарировка

«Сетевой адрес»	«Точно»	«Исполнение»	«Грубо»	«Пороги записи»
10				
20				

ДУТ 1	Топливо (объем бака)	ДУТ 2	Топливо (объем бака)


Контрольный слив/залив


	Бак 1		Бак 2	
Время				
	Слив	Залив	Слив	Залив
Количество литров				

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.
(заполняется при работе с топливными датчиками)

Работы по установке выполнены полностью. Работоспособность оборудования проверена.

Заказчик проверил и принял выполненные работы по установке. Подтверждает работоспособность оборудования. Претензий по установке оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.

От имени Исполнителя
ООО «Сервис мониторинг»

М.П.

От имени Заказчика

М.П.