

АКТ диагностики оборудования

Дата диагностики: «18» 04 2018г.
 Адрес диагностики: _____ удал. от МКАД: _____ км.

Общие сведения

Организация-заказчик	ООО «БизнесБас»		
Марка и модель автомобиля			
Гос. номер автомобиля	№ SIM-карты (до начала работ)	№ SIM-карты (после окончания работ)	
H243EB799			
VIN			
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)	№ нового ДУТа (в случае замены)		
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)	ID нового блока (в случае замены)		
473232			
Примечания:			

Комментарии

Тарировка

Состояние пломб		АЦП А0	Топливо (объем бака)	АЦП А1	Топливо (объем бака)
Разъем	✓				
MT-5XX/600/700/	✓				
Состояние соединения антенн					
GPS	✓				
GSM	✓				
Состояние авто					
Не заправлено					
Электро оборудование авто	✓				
Пломбы ДУТ	✓				
Тяжелые условия труда					
Сложный монтаж					
Уровень напряжения					
В эл. сети а/м					
На аккумуля. MT-5XX/600/700/					
Датчик Уровня Топлива					
«Грубо»		Контрольный слив/залив			
		Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»		Время:		Время:	
«Исполнение»		Слив	Залив	Слив	Залив
Сетевой адрес					

Заключение о причине неисправности: неверные настройки дут

Список произведенных работ: диагностика GPS, дут

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.

(заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

(указать причину)

(доставить в офис в течение 3-х дней)

	Час : мин	Подпись Заказчика
Время прибытия на объект		
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя
 ООО «Сервис мониторинг»

Деметер В

Представитель Заказчика

Кузнецов СМ

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.
 Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.