

Дата диагностики: «18» 04 2019г.
 Адрес диагностики: _____

АКТ диагностики оборудования

удал. от МКАД : _____ км.

Общие сведения

Организация-заказчик	ООО «БизнесБас»		
Марка и модель автомобиля	УАЗ Хантер		
Гос. номер автомобиля	№ SIM-карты (до начала работ)	№ SIM-карты (после окончания работ)	
VIN			
№ ДУТа (установлен на момент диагностики)		№ нового ДУТа (в случае замены)	
ID-номер модуля мониторинга (установлен на момент диагностики)	466616	ID нового блока (в случае замены)	
Примечания:			

Комментарии		Тарировка			
Состояние пломб		АЦП А0	Топливо (объем бака)	АЦП А1	Топливо (объем бака)
Разъем	✓				
MT-5XX/600/700/	✓				
Состояние соединения антенн					
GPS	✓				
GSM	✓				
Состояние авто					
Не заправлено					
Электро оборудование авто	✓				
Пломбы ДУТ	✓				
Тяжелые условия труда					
Сложный монтаж					
Уровень напряжения					
В эл. сети а/м					
На аккумуля. MT-5XX/600/700/					
Датчик Уровня Топлива					
«Грубо»		Контрольный слив/залив			
		Бак 1 (л)		Бак 2 (л)	
«Точно»		Время:		Время:	
«Исполнение»		Слив	Залив	Слив	Залив
Сетевой адрес					

Заключение о причине неисправности: Неверные настройки датчика дут

Список произведенных работ: диагностика, настройка датчика дут

(перепрошивка, снятие для проверки в техотделе, иное – указать).

Из резервной емкости залито _____ л. Остаток топлива после работ _____ л.

(заполняется при работе с топливными датчиками)

Перевод ТС на обл. Гарантия Не гарантия Требуется экспертиза

(указать причину)

(доставить в офис в течение 3-х дней)

	Час : мин	Подпись Заказчика
Время прибытия на объект		
Время начала работ		
Время простоя		
Время убытия		

Представитель Исполнителя
 ООО «Сервис мониторинг»

Представитель Заказчика

Дегтярев _____

Серебряков _____

Заказчик проверил и принял выполненные работы. Подтверждает работоспособность оборудования.
 Претензий по работе оборудования и работоспособности электрооборудования автомобиля нет.