

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК Г. СТАВРОПОЛЬ Банк получателя		БИК	040702615
		Сч. №	30101810907020000615
ИНН 2631032921	КПП 263101001	Сч. №	40702810860100011485
Общество с ограниченной ответственностью "СКАУТ"			
Получатель			

Счет на оплату № 1470 от 03 июля 2019 г.

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "СКАУТ", ИНН 2631032921, КПП (Исполнитель) 263101001, 357107, Ставропольский край, Невинномысск г, Энергетиков ул, дом № 2, офис 8, тел.: 8 (86554) 5-92-34, 89283259009**
Почтовый адрес: 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Энергетиков, д. 2, а/я № 3, тел. 8(86544) 5-92-34, 8(928) 325-90-09

Покупатель **ООО "СЕРВИС МОНИТОРИНГ", ИНН 7716657336, КПП 771601001, 129344, Москва г, (Заказчик): Верхоянская ул, дом № 18, корпус 2, тел.: +7 985 392 45 22**

Основание: **Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Диагностика неисправности системы СКАУТ	1	шт	400,00	400,00
2	Замена модуля мониторинга	1	шт	1 400,00	1 400,00
3	Выезд к клиенту 26.06.2019	1	шт	2 800,00	2 800,00

Итого: 4 600,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 4 600,00

Всего наименований 3, на сумму 4 600,00 руб.

Четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Михайличевский Д. А.

Бухгалтер

Шевченко И. В.

Автоспецтранс Мерс Р 750 ов

СЕРВИС МОНИТОРИНГ ООО

129344, Москва г, Верхоянская ул, дом № 18, корпус 2

Акт № 1402 от 03 июля 2019 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "СКАУТ", ИНН 2631032921, КПП 263101001

Заказчик: ООО "СЕРВИС МОНИТОРИНГ", ИНН 7716657336, КПП 771601001

Основание: Основной договор

ЭКЗЕМПЛЯР ООО «СКАУТ»
ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
357117 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КР,
Г. ДЕВИННОМЫССК А, Я 3

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Диагностика неисправности системы СКАУТ	1	шт	400,00	400,00
2	Замена модуля мониторинга	1	шт	1 400,00	1 400,00
3	Выезд к клиенту 26.06.2019	1	шт	2 800,00	2 800,00

Итого: 4 600,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 3, на сумму 4 600,00 руб.

Четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор, Общество с ограниченной ответственностью "СКАУТ"

Михальчевский Д. А.

ЗАКАЗЧИК

ООО "СЕРВИС МОНИТОРИНГ"

Акт № 1402 от 03 июля 2019 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "СКАУТ", ИНН 2631032921, КПП 263101001

Заказчик: ООО "СЕРВИС МОНИТОРИНГ", ИНН 7716657336, КПП 771601001

Основание: Основной договор

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Диагностика неисправности системы СКАУТ	1	шт	400,00	400,00
2	Замена модуля мониторинга	1	шт	1 400,00	1 400,00
3	Выезд к клиенту 26.06.2019	1	шт	2 800,00	2 800,00

Итого: 4 600,00
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 3, на сумму 4 600,00 руб.

Четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор, Общество с ограниченной ответственностью "СКАУТ"

Михальчевский Д. А.

ЗАКАЗЧИК

ООО "СЕРВИС МОНИТОРИНГ"

АКТ НА УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ № _____
 ОТ « 26 » 08 2019 г.

Настоящий АКТ составлен о том, что Исполнителем ООО «СКАУТ плюс» выполнены работы по диагностированию и устранению неисправности в работе Оборудования (комплекта GPS/GSM терминалов) по адресу: Пятигорск, ул. _____ д. _____ на следующее автотранспортное средство Заказчика: Автоспецтехника

Контактное лицо – (Ф.И.О., тел) _____
 Марка тран. сред. Mercedes Гос. № Р45006
 ID 475436

Особые отметки о состоянии электрооборудования на момент начала работ по установке хор.

Настоящим сообщаем о выявленных неисправностях в работе системы С.К.А.У.Т., установленной на автомобиле:

Выявленные неисправности (не выходит на связь, переходит в резервное питание, и т.п.)
Не на связи

Отметки о произведенном осмотре, выявленных и устраненных неисправностях:
 Причина неисправности
Терминал не ловит сеть.

Выполнены работы по устранению неисправности
Замена терминала с MY-400 std 385 ID 851662 на MY-400 std ID 475436. Сим-карта ID 89401010063165627384. Прошивка и конфигурация MY

Отметки о установке пломб

Наименование	Номер пломбы
<u>MY-400</u>	<u>0024/0028</u>

Замечания Заказчика: _____

Заключение о причине неисправности:
 Неисправность возникла по вине Заказчика: Иванов И.В.
 (устранение за счет Заказчика).
 Причина неисправности не установлена (необходима диагностика оборудования в сервисном центре завода-изготовителя). По факту диагностики, в случае если будет выявлено, что замененный прибор негарантийный (в том числе, если истек гарантийный срок). Клиенту будет выставлен счет на оплату выезда специалиста и ремонта оборудования.

От имени Исполнителя: Соловьев А.В.



(Заказчик согласен)
 От имени Заказчика: Иванов И.В.
 М.П. _____